

~~APROBARE~~ ADMITEREA  
 Consiliul Județean Brăila  
 Președinte  
 Francisk Iulian Chiriac

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE

la terminarea lucrărilor  
 Nr. 18974/T1144/23.09.2021

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției : « *Lucrări de reparații și igienizare etajele I și II Casa de Cultură a Tineretului Brăila* » lucrări executate în cadrul Contractului nr.118/06.07.2021, încheiat între CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA și S.C. **Nadal Volt Energy S.R.L.**

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: Calea Calarasilor nr.52, municipiul Brăila;
- număr cadastral/număr topographic -16975
- număr carte funciară – 39516/N/Braila

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. *nu este cazul*, eliberată de *nu este cazul* la data de ....., cu valabilitate până la data: .....

3. Comisia de recepție numită în baza Dispoziției nr.472/09.10.2019 și-a desfășurat activitatea de la data: 23.09.2021 până la data 13.10.2021, fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) . Nisipeanu Silviu Director executiv D.T.L.P.

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

Cichi Gabriel – Consilier D.T.L.P.

Dragu Andrei – Consilier D.T.L.P.

Chiotoroiu Gheorghe - Consilier D.T.L.P.

Toma Gabriela - Consilier D.T.L.P.

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura

- Nita Daniel - Administrator, S.C. **Nadal Volt Energy S.R.L.**

- Sef Serviciul Administrativ – Gheorghe Stefan

5. Secretariatul a fost asigurat de *nu este cazul* - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile *nu este cazul*, Autorizație nr. -

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr.1 la prezentul proces-verbal; **NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. **NU ESTE CAZUL**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale: **NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este 269.164,14 lei fără TVA, respectiv 320.305,33 lei cu TVA.

6.6. Perioada de garanție 2 ani;

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei: NU ESTE CAZUL

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată ca urmare a verificărilor și măsurătorilor efectuate pe teren unde s-a constatat că lucrările au fost executate conform prevederilor din proiectul tehnic.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: -

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 0 file, a fost încheiat astăzi 13.10.2021, în 3 exemplare.

11. Alte mențiuni NU ESTE CAZUL

Comisia de recepție

Președinte:

Nisipeanu Silviu 

Membri:

Cichi Gabriel 

Dragu Andrei 

Chiotoroiu Gheorghe 

Toma Gabriela 



Alți participanți:

S.C. Nadal Volt Energy S.R.L.

Nita Daniel 

Administrativ, Gheorghe Stefan 

Dragomir Georgel – D.T.L.P. 